

MISE À JOUR MACHINE TECHLA 1.0


C'est plus facile par vidéo ! Scannez le code QR pour suivre les instructions vidéo.



INSTRUCTIONS VIDÉO

INSTRUCTIONS

Fermer et redémarrer la machine. Attendre que cet écran apparaisse :



Insérer la clé dans la machine comme dans la photo ci-dessous




Appuyer sur le bouton suivant




et un de ces écrans va apparaître :

Si l'écran suivant apparaît, suivez les instructions de cette colonne gauche.




Appuyer  Cet écran va apparaître :




Insérer le mot de passe **987654321** même si les astérisques s'arrêtent à 5.

Appuyer  en bas à droite

Appuyer  et cet écran va apparaître :




Si l'écran suivant apparaît, suivez les instructions de cette colonne droite.




Insérer le mot de passe **09876** et appuyer



et cet écran va apparaître :



Appuyer sur **"MISE A JOUR"** et cet écran va apparaître :



Appuyer sur  et cet écran va apparaître :

Appuyer

ADMIN

Appuyer

MISE A JOUR

Appuyer

DATABASE

Ce message va apparaître :

LOADING
IN PROGRESS...

Quand la mise à jour est terminée

appuyer sur




Appuyer sur



et ensuite

SET

Cet écran va apparaître :



UPDATE IN PROGRESS
DO NOT REMOVE THE FLASHDRIVE

progress... 98%

Laissez la machine effectuer le chargement, puis
attendre cet écran :



Le processus est terminé !

ASSISTANCE:

514-360-1945

ext. 226

Appuyer sur « **COMANDO DI SERVIZIO** »
et le numéro **0** dans la colonne de droite
deviendra vert :

COMANDO DI SERVIZIO :  0

Insérer le numéro **9560**

Appuyer sur 

Ce message de transfert des données va
apparaître :



Attendre...

**La mise à jour pourrait prendre plus d'une
heure !**

Quand le message de chargement
disparaîtra, enlever la clé USB de la machine.

Appuyer sur  et ensuite sur 

Appuyer sur « **COMANDO DI SERVIZIO** »
et le numéro **0** dans la colonne de droite
deviendra vert :

COMANDO DI SERVIZIO :  0

Insérer le numéro **9060**.

Appuyer sur 

Éteindre la machine. Attendre une
dizaine de minutes et redémarrer la
machine.

Le processus est terminé !

ASSISTANCE:

514-360-1945

ext. 226